

トラブル事例集

事例番号：J256-49-M0-2025

宛先	お客様へ		
主題	緊急遮断弁(キャパシタ搭載タイプ)の試運転時のトラブル		
製品・材質	ECB 型(全 4 型式)	現象	制御盤と遮断弁の開度が一致しない
使用条件			

本書は、過去に弊社が経験した不具合事例をお客様に周知頂き、不具合の未然防止・対策を講じていただく事を主目的として提示しております。貴社運転時の定期メンテナンス及び定修時において、当該事例を基に対策案として活用ください。

◆型式(キャパシタ搭載タイプ)

ECB-2C-K1、ECB-3C-K1、ECB-2C-K2、ECB-3C-K2

◆トラブル事例の内容

制御盤の緊急遮断弁の開度表示が全開に表示されているが、遮断弁のインジケータと開度があっていない。

◆不具合事象

キ制御盤と遮断弁の開度が一致しない

【異常原因】



【対応(確認箇所)】

制御盤の表示と遮断弁のインジケータ開度が合わない

遮断弁のふたを開きインジケータの軸部分にあるマーキングを確認してください。
ずれがあった場合はインジケータを回し位置を合わせます。(インジケータは手で回ります)

原因/
対策

